

Indemnisation aux exploitants

La non culture d'une surface


-.50 cts le m2 (-.49cts)

Surface sortie du dossier des paiements directs


Dégâts aux cultures

Guide pour l'estimation des
dommages causés aux cultures

tranchée pour canalisation



tranchée pour canalisation



Fouille dans l'horizon B

Dégressif sur trois ans

1^{ère} année 25 cts

2^{ème} année 15 cts

3^{ème} année 10 cts

Dégâts collatéraux

Les Véhicules roulent directement sur la terre végétale (A) avec une humidité du sol non conforme. Un herbage de deux ans est idéal.

Les véhicules roulent sur l'horizon B

Les terres des horizons A et B sont manipulées dans des mauvaises conditions d'humidité.

Conclusion

Travail des terres avec une humidité très basse

Nous avons tous conscience du respect de l'horizon A qui nous nourri, mais l'horizon A et surtout l'horizon B nourri les plantes et nous lui devons le même respect.